



**Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca “Mercedes-Benz”,
modelos “A-Class, B-Class, C-Class, E-Class, CLA, GLA, GLC”**

O representante da marca Mercedes-Benz, em Portugal, deu conhecimento de uma campanha de recolha de alguns veículos de passageiros dos modelos *A-Class, B-Class, C-Class, E-Class, CLA, GLA, GLC*, produzidos entre 11/2011 e 07/2017, porque ***“(...) a coluna de direção poderá não se encontrar devidamente ligada à massa. É possível que, em combinação com algum dano interno dos contactos do módulo do tubo envolvente, possa provocar uma ativação sem motivo aparente do airbag do condutor, caso ocorra uma descarga eletrostática.”***

O referido representante indicou, também, que *“Uma ativação sem motivo do airbag do condutor poderia aumentar o risco de lesões físicas do condutor bem como incrementar o risco de um possível acidente.”* e que os proprietários dos cerca de 16 500 veículos que ainda não foram reparados no mercado nacional, são contactados através de carta registada, com aviso de receção, para que seja *“(...) estabelecida preventivamente uma ligação à massa adequada na coluna de direção da viatura.”*

De acordo com a obrigação geral de segurança estipulada no Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, o mencionado operador económico informou a Direção-Geral do Consumidor (DGC) de que a campanha de recolha está em curso desde dezembro de 2017.

A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do Sistema RAPEX (Sistema Europeu de Alerta Rápido para produtos perigosos, não alimentares), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.