



Ação de Segurança Voluntária relativa a fogões a gás das marcas Bosch, Siemens e Balay

A “BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.” está a levar a cabo uma ação de segurança voluntária relativa a fogões a gás das marcas *Bosch, Siemens e Balay*, produzidos entre 2006 e 2011, dado que nestes aparelhos *“Em determinadas circunstâncias, poderá dar-se uma fuga de gás e, em casos extremamente raros, constituir um potencial risco de explosão. A razão é um possível dano das ligações de gás instaladas.”*



O representante da marca indica, ainda, que os proprietários dos 5001 aparelhos afetados no mercado nacional *“(...) devem desligar imediatamente o fornecimento de gás do seu aparelho e suspender a utilização do mesmo até à substituição do encaixe da ligação.”* e que toda a informação sobre a forma de identificação dos referidos aparelhos pode ser consultada no seguinte sítio de Internet:

<https://www.gascookingsafety.com/pt-pt>

De acordo com a obrigação geral de segurança estipulada no Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, o referido operador económico informou a Direção-Geral do Consumidor (DGC) acerca da presente campanha de recolha.

A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do Sistema RAPEX (Sistema Europeu de Alerta Rápido sobre produtos perigosos, não alimentares), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado.

A Direção-Geral do Consumidor