



Campanha de recolha de veículos de passageiros da marca "Dacia", modelo "Duster"

O representante da marca *Dacia*, em Portugal, deu conhecimento de uma campanha de recolha de alguns veículos de passageiros, modelo *Duster*, produzidos entre 30/06/2017 e 16/10/2017, devido a *"(...) um potencial risco de má calibração do calculador de injeção, o que pode levar à perda das funcionalidades dos sistemas Stop & Start e Energy System Management."*

O referido representante indicou, ainda, que os proprietários dos cerca de 78 veículos existentes no mercado nacional são contactados através de carta registada, com aviso de receção, para se *"(...) proceder gratuitamente à verificação da referência do calculador de injeção do automóvel e, se necessário, à reprogramação do referido calculador."*

De acordo com a obrigação geral de segurança estipulada no Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, o mencionado operador económico informou a Direção-Geral do Consumidor (DGC) de que a campanha de recolha está em curso desde fevereiro de 2018.

A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do Sistema RAPEX (Sistema de Alerta Rápido Europeu para produtos perigosos, não alimentares), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.

A Direção-Geral do Consumidor