

**Campanha de recolha de veículos ligeiros de passageiros da marca "Mitsubishi",
modelo "Outlander"**

A Direção-Geral do Consumidor (DGC), enquanto Ponto de Contacto nacional do "Safety Gate - Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares" (anteriormente designado Sistema RAPEX) informa que, desde 2018, está a decorrer a seguinte campanha de recolha:

Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Ligeiro de passageiros
Marca:	Mitsubishi
Modelo:	Outlander
Período de produção:	Entre 2005 e 2012
País de origem:	Japão
Tipo de risco:	Lesões
Defeito Técnico:	Possibilidade de ocorrência de corrosão no interior do motor do limpa-para-brisas.
Risco:	Os limpa-para-brisas podem falhar durante a condução do veículo e ocasionar um acidente.

Para mais informações consulte o site do "Safety Gate" em:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt

A Direção-Geral do Consumidor